


キャリアテープ 部品保管用テープ FE-1208&FE-1208SE カバーリングテープ

多品種小ロット基板実装による、工程組換時などに、フィーダーからキャリアテープを外し保管する時に剥離や部品落下でお困りではありませんか？

カバーリングテープはキャリアテープを外すときに剥離及び部品の脱落を保護するテープです。

テープを張ったまま、再度フィーダーへの装着・実装が可能です。

テープを剥がす際の部品の脱落も予防にもなります。



 エスピー実業株式会社
FP INDUSTRIAL CO.,LTD


- 8～72mmまで1種類のテープで対応可能です。
- 作業効率アップ
- 部品落下を防ぎます
- FE-1208 黄色
- FE-1208SE 銀色

キャリアテープ 部品保管用テープ FE-1208SE

カバーリングテープ使用方法(フィーダーについての状態で作業を行います)

8mm用エンボスキャリアテープ

- ①台紙を剥がします
- ②ガイドに沿ってトップテープ面の上に貼り付けます
- ③ミシン目に沿って反対側に折り曲げます
- ④透明シートを剥がします
- ⑤最後にしっかりと張り付いていることを確認してください




12mm用エンボスキャリアテープ

- ①台紙を剥がします
- ②ガイドに沿ってトップテープ面の上に貼り付けます
- ③ミシン目に沿って反対側に折り曲げます
- ④透明シートを剥がします
- ⑤最後にしっかりと張り付いていることを確認してください



16.24mm用エンボスキャリアテープ

- ①画像の位置のミシン目でテープを切り離します
- ②切り離し状態(A・B)
- ③Aの台紙を剥がします
- ④テープ送り穴側にガイドに沿って貼り付けます
- ⑤Bの台紙を剥がします
- ⑥透明シートを剥がします。
- ⑦最後にしっかりと張り付いていることを確認してください



32mm用以上エンボスキャリアテープ

- ①台紙を剥がし、A側にガイドに沿ってトップテープ面の上に貼り付けます
- ②透明シートを剥がします
- ⑤B側は通常とは逆さまに使用し、同じように貼り付けて透明シートを剥がして最後までしっかりと張り付いていることを確認してください

